



Notes:

1- Les indicateurs pneumatiques à double-tiroir de type AMOT 2400D seront supprimés pour les signaux LSL 1002, LSH1002. Seul l'indicateur du PSH1002 sera conservé afin de signaler le déclenchement du coffret en cas d'action de l'électrovanne.

2- L'étiquette sur la face avant devra être mise à jour "DEFAULT LSH/SL/PSH DS1002"

EST - KLP1		DISCIPLINE	PROJET DE RE INSTRUMENTATION AUTOMATES DE SECURITE			
COFFRET DU DS 1002 KLP1			DOCUMENT N°	CLASS	REV.	STATUS
INS		4600000759-INS-SCH-00006		0A	AFC	4/13